



Měření




Vypracoval: Mgr. Petr Kowolowski


Měření voltmetrem a ampérmetrem




Napětí baterie




Proud baterie
Způsobí zkrat!



Proud v obvodu



Měření ohmmetrem



- pokud měříte ohmmetrem, držte v ruce vždy jen jeden vývod rezistoru (měřili by jste i odpor těla)

Měření ohmmetrem

