



Zapojení v nepájivém poli




Vypracoval: Petr Kowolowski



Nepájivé pole

- umožňují, bez pájení vytvořit jednoduchá i složitá zapojení
- pružiny uvnitř jednotlivých otvorů zajistí kontakt
- jedna nebo dvě řady vlevo a vpravo slouží k napájení








Zapojení jednotlivých částí pole



Příprava před zapojováním



Napájení pole



Měření a kontrola

- pokud umíte proměřit součástky, udělejte to
 - rezistory ohmmetrem
 - diody pomocí zkoušečky nebo ohmmetrem
- zkontrolujte správný směr diod a tlačítek
- překontrolujte zapojení plus a mínus napájení

Mikrotlačítko

